

HILTI

TE 3000-AVR

عربى



1.1 حول هذا المستند

- اقرأ هذه المستندات بالكامل قبل التشغيل. يعتبر هذا شرطا للعمل بشكل آمن والاستخدام بدون اختلالات.
- تراعي إرشادات الأمان والارشادات التحذيرية الواردة في هذا المستند وعلى الجهاز.
- احتفظ بدليل الاستعمال دائما مع المنتج، ولا تعطى الجهاز لآخرين إلا مرفقا بهذا الدليل.

2.1 شرح العلامات**1.2.1 إرشادات تحذيرية**

تبه الإرشادات التحذيرية إلى الأخطار الناشئة عند التعامل مع المنتج. يتم استخدام الكلمات الدليلية التالية مصحوبة برموز:

خطر! تشير لخطر مباشر يؤودي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.	
تحذير! تشير لخطر محتمل قد يؤودي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.	
احترس! تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤودي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.	

2.2.1 الرموز في المستند

يتم استخدام الرموز التالية في هذا المستند:

قبل الاستخدام اقرأ دليل الاستعمال	
إرشادات الاستخدام ومعلومات أخرى مفيدة	

3.2.1 الرموز في الصور

تستخدم الرموز التالية في الرسوم التوضيحية:

2 تشير هذه الأعداد إلى الصورة المعنية في بداية هذا الدليل.	
3 ترقيم الصور يمثل ترتيب خطوات العمل في الصور، وقد يختلف عن ترقيم خطوات العمل في النص.	
11 يتم استخدام أرقام المواضيع في صورة العرض العام وهي تشير إلى أرقام تعليق الصورة في فصل عرض عام للمنتج.	
! ينبعي أن تستوعي هذه العلامة اهتماما خاصا عند التعامل مع المنتج.	

3.1 الرموز على المنتج**1.3.1 الرموز على المنتج**

يتم استخدام الرموز التالية على المنتج:

T النقر بالإزميل	
- تحديد موضع الإزميل	
□ فتحة الحماية (عزل مزدوج)	
O يُحظر النقل بالرافعة	
n عدد اللفات الاسمي في الوضع المحايد	

4.1 معلومات المنتج

منتجات **Hilti** مصممة للمستخدمين المحترفين ويقتصر استعمالها وصيانتها وإصلاحها على الأشخاص المعتمدين والمدربين جيدا. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريبا خاصا على الأخطار الطارئة. قد يتسبب المنتج

وأدواته المساعدة في حدوث أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنياً من قبل أشخاص غير مدربين أو تم استخدامها بشكل غير مطابق للتعليمات.

يوجد مسمى الطراز والرقم الممدد على لوحة الصنف. انقل الرقم الممدد في الجدول التالي. ستحتاج إلى بيانات المنتج في حالة الاستفسارات الموجهة إلى ممثلينا أو مركز الخدمة.

بيانات المنتج

الرقم الممدد	TE 3000-AVR
الجبل	02
الإذميل الدافق	

5.1 بيان المطابقة

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن المنتج المشروح هنا متواافق مع التشريعات والمواصفات المعتمد بها. تجد صورة لبيان المطابقة في نهاية هذا المستند.

المستندات الفنية محفوظة هنا:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 السلامة

1.2 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية

⚠ تحذير! احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق وأو إصابات خطيرة.

احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد.

يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغولة بالكهرباء، (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغولة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

سلامة مكان العمل
حافظ على نطاق عملك نظيفاً ومضاء بشكل جيد. الفوضى أو أماكن العمل غير المضاء يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.

لا تعمل بالأداة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار قابلة للاشتعال. الأدوات الكهربائية تولد شريراً يمكن أن يؤدي لإشعال الغبار والأبخرة.

احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية. في حالة انتباحك قد تفقد السيطرة على الجهاز.

السلامة الكهربائية

يجب أن يكون قابس توصيل الأداة الكهربائية متلائماً مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي حال من الأحوال. لا تستخدم قوابس مهابأة مع أدوات كهربائية ذات وصلة أرضي محمية. القوابس غير المعدلة والمقابس الملائمة تتقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.

تجنب حدوث تلامس للجسم مع أسطح مؤرضة مثل الأسطح الخاصة بالمواسير وأجهزة التدفئة والموقد والثلاجات. ينشأ خطر متزايد من حدوث صدمة كهربائية عندما يكون جسمك متصلاً بالأرض. **أبعد الأدوات الكهربائية عن الأمطار أو اللبل.** تسرب الماء إلى داخل الأداة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم الكابل في الغرض غير المخصص له، لأن تستخدمه لحمل الأداة الكهربائية أو تعليقاً أو لسحب القابس من المقابس. احتفظ بالكابل بعيداً عن السخونة والزيت والحواف الحادة والأجزاء المترنكة للجهاز. الكابلات التالفة أو المتشابكة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

عندما تعمال بأداة كهربائية في مكان مكشوف، لا تستخدم سوى كابلات الإطالة المناسبة للعمل في النطاق الخارجي. استخدام كابل إطالة مناسب للعمل في النطاق الخارجي يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.

إذا تعددت تشنفيل الأداة الكهربائية في محيط رطب، فاستخدم مفتاح حماية من تسرب التيار. استخدام مفتاح الحماية من تسرب التيار يقلل خطر حدوث صدمة كهربائية.

سلامة الأشخاص

كن يقظاً وانتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون متعباً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو العقاقير. فقد يتسبب عدم الانتباه للحظة واحدة أثناء الاستخدام في حدوث إصابات بالغة.

ارتد تجهيزات وقاية شخصية وارتد دائمًا نظارة واقية. ارتداً، تجهيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان المضادة للانزلاق وخوذة الوقاية أو واقي السمع، تبعاً لنوع واستخدام الأداة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابات.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكّد أن الأداة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالكهرباء، وأو بالبطارية وقبل رفعها أو حملها. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الأداة الكهربائية أو كان المهاز في وضع التشغيل عند التوصيل بالكهرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث. أبعد أدوات الضبط أو مفاتيح ربط البراغي قبل تشغيل الأداة الكهربائية. الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من المهاز يمكن أن يؤدي لمحدث إصابات.

تجنب اتخاذ وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف المفاجئة. ارتد ملابس مناسبة. لا ترتد ملابس فضفاضة أو حلبي. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتحركة. الملابس الفضفاضة أو الحلبي أو الشعر الطويل يمكن أن تشتغل في الأجزاء المتحركة.

إذا أمكن تركيب تجهيزات شفط وتجميل الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستخدمة بشكل سليم. استخدام تجهيزات شفط الغبار يمكن أن يقلل الأخطار الناجمة عن الغبار.

استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها لا تفرط في التحميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكهربائية المناسبة يتبع لك العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً في نطاق العمل المقرر. لا تستخدم أداة كهربائية ذات مفتاح تالف. الأداة الكهربائية التي لم يعد يمكن تشغيلها أو إطفاؤها تمثل خطورة و يجب إصلاحها.

اسحب القابس من المقبس وأو اخلع البطارية من الجهاز قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز، أو استبدال أجزاء، الملحقات التكميلية أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء الوقائي يمنع بدء تشغيل الأداة الكهربائية دون قصد.

احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرأوا هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة الواجبة.

احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء، المتحركة من حيث أدائها ووظيفتها بدون مشاكل وعدم انحصارها وافحصها من حيث وجود أجزاء، مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء، التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من المهاود مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.

حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تميز أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة المعنى بها بدقة بأنها أقل عرضة للتغير وأسهل في التعامل.

استخدم الأداة الكهربائية والملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات. احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تفيذها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لمواصف خطرية.

الخدمة

اعمل على إصلاح أداتك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

2.2 إرشادات السلامة الخاصة بالمطارق

استخدم واقياً للسمع. إذا برجي مراعاة أن الضجيج الصاخب يمكن أن يُفقدك القدرة على السمع. استخدم المقاييس الإضافية الموردة مع الجهاز. فقدان السيطرة يمكن أن يؤدي لوقوع إصابات. أمسك الجهاز من مواضع المسلك المعزولة عند إجراء أعمال يحتمل فيها أن تتلامس أداة الشغل مع أسلاك كهربائية مخفية أو مع سلك الكهرباء للجهاز ذاته. حيث أن ملامسة سلك يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أن ينقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالجهاز ويؤدي لمحدث صدمة كهربائية.

3.2 إرشادات إضافية للسلامة

سلامة الأشخاص

اقتصر على استخدام الجهاز وهو في حالة سليمة من الناحية الفنية.
لا تقم أبداً بأية تدخلات أو تغييرات على الجهاز.

أثناء أعمال الثقب قم بتأمين النطاق الواقع على الجهة المقابلة للعمل. الشطايا المتناثرة يمكن أن تتطاير و/أو تسقط وتصيب الآخرين.

تأكد أن المقابض الجانبي مركب ومثبت بشكل سليم. أمسك الجهاز دائمًا بيديك من المقابض المعنية. حافظ على المقابض جافةً ونظيفةً وخاليةً من الزيت والشحوم.

خذ قسطًا من الراحة أثناء العمل وقم بتمارين استرخاء لسربان الدم في الأصابع بشكل أفضل. عند القيام بأعمال لفترات طويلة فقد يحدث اضطرابات في الأوعية الدموية أو الجهاز العصبي بسبب كثرة الاهتزازات على الأصابع، الأيدي أو معصم اليد.

الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي البدنة الضعيفة دون تدريبهم.

احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

احرص قليلًا بعد العمل على معرفة فتة خطر الغبار الناشئ عند إجراء العمل. استخدم شفاط غبار أعمال الإنشاءات ذي فتة هامة مصحح بها رسمياً ومتاح للتعليمات المحلية الخاصة بالحماية من الغبار.

استخدم شفاط الغبار ومزيل الغبار المحمول المناسب إن أمكن. الغبار الناتج عن خامات مثل الطلاء المحتوى على الرصاص وبعض أنواع الأخفاف والفرسانة/الجدران والصفور المحتوية على الكوارتز والمعادن الصخرية والمعادن هو غبار ضار بالصحة.

احرص على وجود تبويبة جديدة لمكان العمل وارتدى عند اللزوم قناع تنفس مخصص لنوعية الغبار المنبعث. ملامسته أو استنشاقه قد يسبب أعراض حساسية وأمراض الجهاز التنفسي للمسخدم أو للأشخاص المتواجدين على مقربة منه. هناك أنواع معينة مسرطنة من الغبار مثل غبار خشب البلوط أو غبار خشب الزان، ولا سيما إذا ارتبطت هذه الأنواع بمواد إضافية لمعالجة الأخفاف (مثل الكروم ومواد حماية الأخفاف). لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسبستوس إلا من قبل فنيين متخصصين.


السلامة الكهربائية

قبل بدء الأعمال افحص نطاق العمل من حيث وجود توصيلات كهرباء، مخططة أو مواسير للغاز والماء. الأجزاء المعدنية الخارجية بالجهاز يمكن أن تسبب في صدمة كهربائية، إذا قمت دون قصد بإلتلاف إحدى توصيلات التيار.

احفص أسلاك توصيل الجهاز بشكل منتظم وعند تلتها أعمل على تغييرها بمعرفة فني معتمد. في حالة تعرض سلك توصيل الأداة الكهربائية للتلف يجب استبداله بسلك التوصيل المخصص والمسموح به لهذا الغرض والذي يجب الحصول عليه من خلال خدمة العملاء. افحص توصيلات الإطالة بشكل منتظم واستبدلها عند تلف. في حالة تلف كابل الكهرباء أو كابل الإطالة أثناء العمل، فلا يجوز لمس الكابل. اسحب القassis الكهربائي من المقبس. أسلاك التوصيل وتوصيلات الإطالة التالفة تمثل خطراً من خلال حدوث صدمة كهربائية.


أعمل على فحص الأجهزة المتسخة على فترات زمنية منتظمة لدى خدمة **Hilti** في حالة التعامل المتكرر مع مواد موصولة للكهرباء. حيث يمكن أن يؤدي الغبار الملتصق بسطح الجهاز ولأسماك الغبار الناتج من مواد موصولة للكهرباء، أو الرطوبة إلى التعرض لصعقة كهربائية في بعض الظروف غير الملائمة.

في حالة انقطاع التيار أطفئ الجهاز واسحب القassis الكهربائي. ومن شأن هذا أن يمنع التشغيل غير المقصود للجهاز عند عودة الجهد الكهربائي.



١	مفتاح التشغيل/الإيقاف
٢	مبين الخدمة
٣	المقبض
٤	فتحات التبوية

٥	المسورة الدليلية
٦	وسيلة تأمين الأداة/مشبك الفلق
٧	ظرف تركيب الأدوات
٨	كابل الكهرباء



العجلات	④	المقيض	①
وسيلة تأمين العجلة (قرص، تبليه خابور)	⑤	مشبك التثبيت	②
طرف تركيب الماكينة	⑥	حامل لأدوات الشغل (الأزاميل)	③

3.3 الاستخدام المطابق للتعليمات

المنتج المشروخ عبارة عن إزميل دقيق يستعمل يدويا مزود بظرف تركيب أدوات سداسي المقاطع 28 مم. وهو مخصص للنقر في الفرسانة والجدران والأسفالت. وهناك استعمالات أخرى مثل البرس والمفر. يجب ألا يتم التشغيل إلا بالتردد والجهد الكهربائي المذكورين على لوحة الصنع.

4.3 الاستخدام الفاطئ المعتدل

هذا المنتج غير مخصص للعمل مع الخامات الضارة بالصحة.
هذا المنتج غير مناسب للعمل في البيئات الرطبة.

5.3 مبين الخدمة

إزميل الدقيق مجهز بمبين خدمة به إشارة ضوئية.

الحالات	الاستعمال
يضيء مبين الخدمة باللون الأحمر.	<ul style="list-style-type: none"> هذا يعني أنه حان موعد إجراء الخدمة. وجود أصوات بالجهاز.
يوضع مبين الخدمة باللون الأحمر.	<ul style="list-style-type: none"> الحماية من السخونة المفرطة الجهد الكهربائي بمصدر الإمداد بالجهد الكهربائي مرتفع للغاية.

ملحوظة

احضر المنتج إلى مركز خدمة Hilti في الوقت المناسب. وبذلك يبقى الجهاز دائماً جاهز للتشغيل.

6.3 Active Vibration Reduction (AVR)

إزميل الدقيق مزود بنظام Active Vibration Reduction (AVR) (محدد الاهتزاز الفعال) والذي يقلل من الاهتزازات بشكل فائق.

7.3 الحماية من السخونة المفرطة

الجهاز مزود بوظيفة للحماية من السخونة المفرطة تقوم بإيقافه لفترة قصيرة مع ويفض المبين.

8.3 مجموعة التجهيزات الموردة

إزميل دقيق، دليل استعمال بمحقبة لتثبيته على العربية الناقلة، شحم.
توفر العربية الناقلة كملحق تكميلي.

ملحوظة

تجد المزيد من منتجات النظام المسموح بها لمنتخبك لدى مركز Hilti الذي تتعامل معه أو على موقع الإنترنت: www.hilti.comgroup

4 المواصفات الفنية

ملحوظة

يرجى التعرف على الجهد الاسمي والتيار الاسمي والتردد والاستهلاك الاسمي من لوحة صنع الجهاز الخاصة بالبلد المعنى.

في حالة التشغيل من مولد أو محول، فإنه يجب ألا تقل قدرة الفرج الخاصة به عن ضعف قدرة الدخل الأساسية الواردة على لوحة صنع الجهاز. جهد تشغيل المحول أو المولد يجب أن يكون دائمًا في نطاق 5% و 15% من الجهد الكهربائي الاسمي للجهاز.

TE 3000-AVR	
كجم 29.9	EPTA 01 طبقاً لبروتوكول
جول 68	طاقة المطرق الفردي طبقاً لبروتوكول EPTA

1.4. قيم الفوضاء والاهتزاز طبقاً للمواصفة EN 60745

تم قياس ضغط الصوت وقيم الاهتزاز الواردة في هذا الدليل طبقاً لأحد معايير القياس المحددة ويمكن الاستعانة بها في إجراء مقارنة بين الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهي مناسبة أيضاً لتقدير حجم المخاطر بصورة أولية.

المواصفات الواردة تتعلق بالاستخدامات الأساسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات شغل مخالفلة للمواصفات أو دون صيانة كافية، ففي هذه الحالة قد تختلف المعايير. وقد يزيد هذا من نسبة المخاطر طوال مدة العمل بصورة واضحة. وللحصول على تقدير دقيق لحجم المخاطر ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يتم فيها تشغيل الجهاز ولكن دون استخدام معيقي. وقد يقلل هذا من نسبة المخاطر طوال مدة العمل بصورة واضحة. احرص على اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة من شأنها حماية المستخدم من تأثير الضجيج وأو الاهتزازات مثل: صيانة الأداة الكهربائية وأدوات الشغل والحفاظ على الأيدي في حالة دائمة وتنظيم مراحل العمل.

معلومات الضجيج

مستوى شدة الصوت (L_{WA})	105 ديسibel (A)
نسبة التفاوت لمستوى شدة الصوت (K_{WA})	3 ديسibel (A)
مستوى ضغط الصوت (L_p)	94 ديسibel (A)
نسبة التفاوت لمستوى ضغط الصوت (K_p)	3 ديسibel (A)

معلومات الاهتزاز

النقر بالإزميل ($a_{h, Cheq}$)	٧ ن/ثانية ^٢
نسبة التفاوت (K)	١.٥ ن/ثانية ^٢

2.4. استخدام كابل إطالة



تحذير خطير بسبب الكابلات التالفة! في حالة تلف كابل الكهرباء أو كابل الإطالة أثناء العمل، فإنه لا يجوز لمس الكابل. أسحب القابس الكهربائي من المقابس.

احرص أسلال توصيل الجهاز بشكل منتظم وعند تلفها اعمل على تغييرها بمعرفة فني معتمد.

- لا تستخدم سوى كابل إطالة مسموح به في نطاق العمل المعنى وبراعي أن يكون ذا مقطع عرضي كاف. وإن لم يكن ذلك ممكناً، يقل أداء الجهاز ويفسد الكابل بشدة.
- افحص كابل الإطالة بانتظام للتأكد من عدم وجود أضرار به.
- اعمل على تغيير كابلات الإطالة التالفة.
- في الأماكن المكشوفة لا تستخدم سوى كابل إطالة مصنوع به لذلك ومذكور عليه ما يفيد ذلك.

القيم الموصى بها للحد الأدنى للمقاومات العرضية والمدد الأقصى لـ طوال الكابلات عند جهد كهربائي 120 فلط

AWG 10	AWG 12	AWG 14	AWG 16	كابل
5,26 mm ²	3,31 mm ²	2,08 mm ²	1,31 mm ²	المقطع العرضي للسلك
10,4 kcmil	6,53 kcmil	4,11 kcmil	2,58 kcmil	المقطع العرضي للسلك
100 m	50 m	30 m	25 m	طول الكابل
250 ft	150 ft	100 ft	75 ft	طول الكابل

1.5 التحفيير للعمل

احترس: خطر الإصابة! تشغيل الجهاز بشكل غير مقصود.


اسحب القايس الكهربائي، قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز أو تغيير أجزاء الملحقات.

راعي إرشادات الأمان والإرشادات التمذيرية الواردة في هذا المستند وعلى الجهاز.

1.1.5 تركيب أداة الشغل

ملحوظة

قبل كل استخدام، افحص الأداة للتأكد من عدم وجود أضرار بها وتأكّل غير متساوي وقم بتغييرها عند اللزوم. افحص مشبك الغلق من حيث وجود انسفافات أو أضرار.



1. قم بتنزيلق طرف إدخال أداة الشغل قليلاً.
 2. افتح مشبك الغلق.
 3. أدخل أداة الشغل في ظرف تركيب الأدوات حتى النهاية.
 4. اضبط مشبك الغلق على وضع الغلق A مع الأدوات ذات الشفة.
 5. اضبط مشبك الغلق على وضع الغلق B مع الأدوات ذات الحز. واضبط الإزميل بحيث يشير المز إلى اتجاه وضع الغلق B.
 6. اختر مدى إحكام القفل من خلال شد الأداة.
- الأدوات المشتركة التي تجمع بين الشفة والمز يمكن إحكام قفلها حسب الرغبة في وضع الغلق A و B.

ملحوظة

اقترن على استخدام الشحم الأصلي من Hilti. قد يؤدي استخدام شحم غير مناسب إلى تعرض المنتج للضرر.

2.1.5 إخراج الأداة

تحذير

خطر الإصابة من الممكن أن تسفن الأداة نتيجة الاستخدام وقد تظهر بها حواف حادة. ارتد قفازا واقيا أثناء تغيير الأدوات.

خطر


خطر الحرارة خطر التلامس بين أداة الشغل الساخنة والمواد سهلة الاحتراق. لا تضع الأداة وهي ساخنة على مواد سهلة الاحتراق.

تحذير



خطر الإصابة خطر الإصابة بحروق من جراء الأسطح الساخنة.

تجنب ملامسة الجسم للمسورة الدليلية لأنها تسخن من خلال الاستخدام.



1. افتح مشبك الغلق.
2. أخرج أداة الشغل من ظرف تركيب الأدوات.

2.5 العمل

تحذير



خطر الصعق الكهربائي! عدم وجود وصلات التأرضي ومفاتيح الحماية من تسرب التيار يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات وحرائق بالغة.

تأكد دائمًا أن وصلات التأرضي ومفاتيح الحماية من تسرب التيار موجودة وموصولة بوصلة الإمداد

باتجاه الكهربائي بموقع العمل، سواء كانت من شبكة الكهرباء، أو من مولد كهربائي.

لا تقم بتشغيل الجهاز دون مراعاة تدابير السلامة هذه.

تحذير



خطر بسبب الكابلات التالفة! في حالة تلف كابل الكهرباء، أو كابل الإطالة أثناء العمل، فإنه لا يجوز لمس الكابل. أسمب القابس الكهربائي من المقبس.


احفظ أسلاك توصيل الجهاز بشكل منظم وعند تلفها اعمل على تغييرها بمعرفة فني معتمد.

ينتعن الحصول على تصريح من إدارة المنشأة بإجراء الأعمال كاملة.

1.2.5 تجييز الحماية



أثناء استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتواجدون على مقربة منه استعمال نظارة واقية ملائمة وقفاز واق وحوذة حماية ووأقي للسمع وكمامه خفيفة واقية للتنفس وحذاء واق.



1. أدخل القابس الكهربائي في المقبس.
2. ضع الإزميل على مسافة حوالي 80-100 مم (3½ - 4 بوصة) من الحافة.
3. اضغط المفتاح حتى النهاية تماماً.
4. ابدأ عملية النقر بالإزميل بزاوية من 70° إلى 80° بالنسبة لسطح الفرسانة وقم بتوجيهه سباقاً جهه الحافة. ثم حرك الزاوية في اتجاه 90° وقم بتكسير الخامدة. في حالة قضبان حديد التسلیح قم دائماً بتوجيه الإزميل جهة حافة الخامدة وليس جهة قضبان حديد التسلیح.

ملحوظة

إجراء، أعمال في درجات الحرارة المنخفضة:

يحتاج الجهاز لدرجة حرارة تشغيل بحد أدنى لكي يعمل الطارق. للوصول إلى الحد الأدنى، ضع الجهاز على الأرضية لفترة قصيرة واجعله يعمل على الوضع المحايد. عند اللزوم، كرر هذه العملية إلى أن يعمل الطارق.

6 العناية والصيانة

تحذير

خطر الصعق الكهربائي! إجراء، أعمال العناية والصيانة بينما القابس الكهربائي مركب قد يتسبب في إصابات بالغة وإصابة بحروق.

احرص على سحب القابس الكهربائي قبل جميع أعمال الإصلاح والعناء.

العناية

- قم بإزالة الاتساع الملتصق بحرص.
- قم بتنظيف فتحات التبوية بحرص باستخدام فرشاة جافة.
- نظف جسم الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة ببعض الشيء. لا تستخدم مواد عناء تحتوي على السيليكون لما قد تتسبب فيه من الإضرار بالأجزاء البلاستيكية.

الصيانة

تحذير

خطر الصعق الكهربائي! قد تؤدي أعمال الصيانة التي تتم على الأجزاء الكهربائية بشكل غير سليم إلى حدوث إصابات خطيرة وإصابة بحروق.

لا يجوز إجراء إصلاحات على الأجزاء الكهربائية إلا من خلال متخصصين في الكهرباء.

- افحص جميع الأجزاء المرئية من حيث وجود أضرار وافحص عناصر الاستعمال من حيث كفاءتها الوظيفية.
- في حالة وجود أضرار وأو اختلالات وظيفية لا تقم بتشغيل الجهاز الكهربائي. احرص على الفور على إصلاحه لدى مركز خدمة **Hilti**.
- بعد أعمال العناية والإصلاح قم بتركيب جميع تجهيزات الحماية وافحصها من حيث الأداء الوظيفي.

- لا تنقل الجهاز الكهربائي بينما الأداة مدخلة فيه.
- عند تخزين الجهاز الكهربائي احرص دائمًا على سحب القابس الكهربائي.
- احرص على جفاف الجهاز والاحتفاظ به بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص غير المصحح لهم عند تخزينه.
- بعد النقل لمسافة طويلة أو التخزين افحص الجهاز الكهربائي من حيث وجود أضرار.

1.7 النقل باستخدام العربية الناقلة



تمذير

خطر الإصابة من جراء الوزن المرتفع الإزميل الدقاق ثقب الورن.

احرص قدر الإمكان على استخدام عربة ناقلة. إذا لم تتوفر العربية الناقلة فاحرص دائمًا على نقل الإزميل الدقاق بمساعدة شخص آخر.



ملحوظة

احرص ألا تتوقف العربية الناقلة على أسطع مائلة.

اعمل على توفير وضع مستقر للعربة الناقلة.

تحقق من أمان طرق النقل.

1. ضع الإزميل الدقاق على طرف تركيب الماكينة في العربية الناقلة.
2. قم بتأمين الإزميل الدقاق أثناء النقل باستخدام مشبك التثبيت.
3. أدخل الإزميل حتى وضع الثبات في حامل خامات الشغل.

8 المساعدة في حالات الاختلالات

عند حدوث اختلالات غير مذكورة في الجدول أدأو يتعرّض عليك معالجتها بنفسك، فيرجى التوجّه إلى مركز خدمة **Hilti**.

1.8 تقصي الأخطاء

الخلل	السبب المحتمل	الم
إزميل الدقاق لا يبدأ في العمل.	جارى تبليغة الوحدة الإلكترونية (المدة تصل إلى 4 ثوان تقريباً بدءاً من إدخال القابس). تم تفعيل مانع بدء التشغيل الإلكتروني بعد فترة انقطاع التيار الكهربائي.	قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله.
انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي.	قم بتوصيل جهاز كهربائي آخر وافحص التشغيل.	قم بتشغيل جهاز آخر مستقل.
المولد الكهربائي في خاصية السبات.	قم بتشغيل جهاز آخر مستقل للكهرباء (مثل مصباح إضاءة موقع في البناء) من المولد. ثم قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله.	قم بتوصيل كابل الكهرباء، القابل للإدخال بالجهاز الكهربائي بشكل صحيح.
يضي، مبين الخدمة باللون الأحمر.	ضرر بالجهاز أو حان موعد إجراء الخدمة.	اقتصر على إصلاح المنتج لدى مركز خدمة Hilti .
يوضى، مبين الخدمة باللون الأحمر.	الجهد الكهربائي بمصدر الإمداد بالجهد الكهربائي مرتفع للغاية.	قم بتغيير المقابس الكهربائية. راجع الشكبة الكهربائية.
	الحماية من السخونة المفرطة.	اترك الجهاز يبرد. قم بتنظيف فتحات التهوية. كما ينبع التشغيل في الوضع المعايد أيضًا.

الخل	السبب المحتمل	الفعل
ضع الإزميل الدقاق على الأرض وائزكه بدور على الفارغ. عند اللزوم كرر هذه العملية حتى يعمل الطارق.	الجهاز بارد للغاية.	لا يتولد طرق.
استخدم كابل إطالة ذات طول مسموح به وأو ذات مقطع عرضي كاف.	كابل إطالة طويل للغاية وأو ذات مقطع عرضي ضئيل للغاية.	الإزميل الدقاق لا يبدأ في العمل أو يتوقف أثناء التشغيل.

9 التكبين

أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنيا. في العديد من الدول تقوم شركة Hilti باستغلال الأجهزة القديمة لإعادة تدويرها. وللمعلومات حول ذلك اتصل بخدمة عملاء Hilti أو الموزع القريب منك.

لاتلق الأدوات الكهربائية ضمن القمامة المنزلية!



10 موافقة RoHS الخاصة بالصين (موافقة تقييد استخدام المواد الخطرة)

تجد جدول المواد الخطرة تحت الرابط التالي: qr.hilti.com/r4783

تجد رابطاً بخصوص جدول RoHS في نهاية هذا المستند كجود QR

11 ضمان الجهة الصانعة

في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان، يرجى التوجه إلى وكيل Hilti المحلي الذي تتعامل معه.



Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

TE 3000-AVR (02)

[2009]

2004/108/EG

EN ISO 12100

2014/30/EU

EN 60745-1

2000/14/EG

EN 60745-2-6

2006/66/EU

2006/42/EG

2011/65/EU

2000/14/EG-Anhang VI



Measured 105 dB

Guaranteed 108 dB



TÜV Nord CERT GmbH

Am TÜV 1 | DE 30519 Hannover

Schaan, 05/2015

Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Management
BA Electric Tools & Accessories

Tassilo Deinzer

Executive Vice President
BU Power Tools & Accessories





Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423/234 21 11
Fax: +423/234 29 65
www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

